



Underhållsplan

År 2023 till 2073

Brf Haren 16

Brf Haren 16

Datum för utskrift: 2024-08-22



Detta är en exporterad version av en underhållsplan i webbapplikationen Planima.
Läs mer på www.planima.se

Innehållsförteckning

| | |
|-----------------|---|
| Översikt | 2 |
| Om fastigheten | 5 |
| Åtgärder per år | 8 |

Översikt

Denna del visar grundläggande information om underhållsplanen.

Underhållsplanens inställningar

| | |
|--|---|
| Namn | Brf Haren 16 |
| Startår | 2023 |
| Slutår | 2073 |
| Moms på kostnadssummor | 25.0% |
| Kostnadstillägg för byggherrekostnader (%) | 10.0% |
| Årlig uppräknings (%) | 0.0% |
| Basår för indexering | Inget startår |
| Filter | <ul style="list-style-type: none">• År: 2023 - 2073• Utgiftstyp: Alla åtgärder |

Styrelsen för Brf har gett Nabo i uppdrag att upprätta en Underhållsplan på 50 år.

Underhållsplanen innehåller uppgifter om utemiljö, allmänna utrymmen, trapphus, teknikutrymmen och installationer mm.

Syftet är att göra en bedömning över kommande underhållsbehov och kostnader för detta.

UH-Planen innehåller en bedömning av det periodiska underhållsbehovet under kommande 50 års period.

Varje enskild åtgärd har en uppskattad kostnad och åtgärds punkt angiven.

Betrakta kostnaderna i planen som en kvalificerad indikation för att kunna bilda er en uppfattning av finansieringsbehovet.

Kostnader för myndighetsbesiktningar uppgår till enbart 1 krona i underhållsplanen eftersom de bokförs under en egen post i er årsredovisning.

Myndighetsbesiktningar tas enbart med som en praktisk påminnelse om att dessa bör/ska utföras

Om fastigheten

Denna del beskriver fastigheten mer ingående.

Brf Haren 16




| | |
|--------------|---|
| Adress | Jörgen Ankersgatan 3 A-B 21145 Malmö |
| Boarea (BOA) | 3136 m ² |
| Byggår | 1980 |

Fastighetsbeteckning: Haren 16


Åtgärder per år

Denna del sammanställer samtliga underhållsåtgärder per år.

Totala utgifter per utgiftstyp och år



Totala utgifter per kategori och år



2023

| Åtgärd | Kategori | Läge | Intervall | Status | Totalt pris Inkl. moms |
|---------------------|----------|-------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|
| Besiktning lekplats | Mark | Kontroller/Besiktningar | 1 år | Genomförd | 1 kr Faktiskt pris: 100 kr |

1 kr

2024

| Åtgärd | Kategori | Läge | Intervall | Status | Totalt pris Inkl. moms |
|----------------------------|----------------|-------------------------|-----------|----------|---------------------------|
| Besiktning lekplats | Mark | Kontroller/Besiktningar | 1 år | Planerad | 1 kr |
| Byte dörrautomatik | Installationer | Dörrar entré | 15 år | Planerad | 21 000 kr |
| Olja parkbänk/utomhussoffa | Mark | Utemiljö | 10 år | Planerad | 800 kr |
| Radonmätning | Installationer | Kontroller/Besiktningar | 10 år | Planerad | 1 kr |

21 000 kr

2025

| Åtgärd | Kategori | Läge | Intervall | Status | Totalt pris Inkl. moms |
|-----------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|----------|---------------------------|
| Besiktning lekplats | Mark | Kontroller/Besiktningar | 1 år | Planerad | 1 kr |
| Byta röklucka | Tak | Tak | 30 år | Planerad | 96 000 kr |
| Byta trästaket - uteplats | Mark | Utemiljö | 20 år | Planerad | 6 000 kr |
| Byta trästaket mot grannar | Mark | Utemiljö | 20 år | Planerad | 37 000 kr |
| Byte hänggränna(samköras med tak) | Tak | Avvattningssystem | 40 år | Planerad | 87 000 kr |
| Byte stuprör (samköras med fasad) | Fasader | Avvattningssystem | 30 år | Planerad | 57 000 kr |
| Förstudie dränering | Mark | Utemiljö | 50 år | Planerad | 48 000 kr |
| Måla trappräcke (2 trapphus) | Invändigt | Allmänna utrymmen | 10 år | Planerad | 31 000 kr |
| Måla väggar och tak trapphus | Invändigt | Allmänna utrymmen | 20 år | Planerad | 481 000 kr |
| Målning dörrar - Plåt | Invändigt | Dörrar. Utrymmen | 25 år | Planerad | 143 000 kr |
| Målning dörrar - Trä | Invändigt | Dörrar. Utrymmen | 15 år | Planerad | 24 000 kr |
| Målning källarväggar | Invändigt | Källare | 30 år | Planerad | 241 000 kr |
| Målning ytskikt soprum | Invändigt | Avfallshantering | 15 år | Planerad | 28 000 kr |

1 279 000 kr

2026

| Åtgärd | Kategori | Läge | Intervall | Status | Totalt pris Inkl. moms |
|--|----------------|-------------------------|-----------|----------|---------------------------|
| Besiktning lekplats | Mark | Kontroller/Besiktningar | 1 år | Planerad | 1 kr |
| OVK (obligatorisk ventilationskontroll) flerbostadshus (FT/FTX-system, per lägenhet) | Installationer | Kontroller/Besiktningar | 3 år | Planerad | 25 000 kr |
| Slam och bensinavskiljare - Spolning | Installationer | Övrigt | 5 år | Planerad | 7 000 kr |
| Slamsuga brunn /spola dagvattenledningar | Installationer | VA-stammar | 15 år | Planerad | 21 000 kr |
| Stamspolning | Installationer | VA-stammar | 7 år | Planerad | 74 000 kr |

127 000 kr

2027

| Åtgärd | Kategori | Läge | Intervall | Status | Totalt pris Inkl. moms |
|---|----------------|-------------------------|-----------|----------|---------------------------|
| Besiktning lekplats | Mark | Kontroller/Besiktningar | 1 år | Planerad | 1 kr |
| Dammbinda betonggolv - garage | Invändigt | Garage/parkering | 15 år | Planerad | 99 000 kr |
| Relina avloppsstammar/avloppsrör, per lägenhet | Installationer | VA-stammar | 40 år | Planerad | 1 980 000 kr |
| | | | | | 2 079 000 kr |

2028

| Åtgärd | Kategori | Läge | Intervall | Status | Totalt pris Inkl. moms |
|--|----------------|-------------------------|-----------|----------|---------------------------|
| Besiktning lekplats | Mark | Kontroller/Besiktningar | 1 år | Planerad | 1 kr |
| Byta avfuktningssaggregat/torkrumsavfuktare | Installationer | Tvättstuga | 30 år | Planerad | 55 000 kr |
| Byta balkongräcke stål/plåt | Fasader | Balkong/terrass | 50 år | Planerad | 220 000 kr |
| Byta bastudörr | Invändigt | Källare | 20 år | Planerad | 10 000 kr |
| Byta handfat/tvättställ inkl blandare | Invändigt | Källare | 30 år | Planerad | 8 000 kr |
| Byta hygrotork/torkrumsfläkt | Installationer | Tvättstuga | 20 år | Planerad | 83 000 kr |
| Byta korrigerad plåt (innertak) | Fasader | Balkong/terrass | 40 år | Planerad | 31 000 kr |
| Byta toalett/wc-stol | Invändigt | Källare | 30 år | Planerad | 6 000 kr |
| Byta torpskåp (ca 4 kg) | Installationer | Tvättstuga | 20 år | Planerad | 14 000 kr |
| Byta torktumlare (ca 10 kg) - Compasspro | Installationer | Tvättstuga | 20 år | Planerad | 62 000 kr |
| Byta torktumlare (ca 10 kg) - T3190 | Installationer | Tvättstuga | 20 år | Planerad | 62 000 kr |
| Byta tvättmaskin | Installationer | Städ | 15 år | Planerad | 11 000 kr |
| Byta tvättställ - Städ | Installationer | Städ | 30 år | Planerad | 6 000 kr |
| Byte termostatventiler, injustering av värmesystem | Installationer | Termostatventiler | 15 år | Planerad | 74 000 kr |
| Byte torpskåp | Installationer | Tvättstuga | 20 år | Planerad | 31 000 kr |
| Byte tvättmaskin - W555H | Installationer | Tvättstuga | 15 år | Planerad | 69 000 kr |
| Byte tvättmaskin - W555H | Installationer | Tvättstuga | 15 år | Planerad | 69 000 kr |
| Byte tvättmaskin - W555H | Installationer | Tvättstuga | 15 år | Planerad | 69 000 kr |
| Byte tvättmaskin - W575H | Installationer | Tvättstuga | 15 år | Planerad | 69 000 kr |
| Energideklaration(15-50 lgh) | Installationer | Kontroller/Besiktningar | 10 år | Planerad | 1 kr |
| Garagerenovering, betong, målning, byte isolering (vägg/tak), tätskikt samt ny utemiljö. | Invändigt | Garage/parkering | 60 år | Planerad | 15 125 000 kr |
| Renovering FTX-fläkt 4 aggregat | Installationer | Fläkt | 30 år | Planerad | 550 000 kr |
| | | | | | 16 622 000 kr |

2029

| Åtgärd | Kategori | Läge | Intervall | Status | Totalt pris Inkl. moms |
|--|----------------|-------------------------|-----------|----------|---------------------------|
| Besiktning lekplats | Mark | Kontroller/Besiktningar | 1 år | Planerad | 1 kr |
| Byta djupbrunnspump | Installationer | Övrigt | 15 år | Planerad | 69 000 kr |
| Byta tvättstugebokningstavla digital | Installationer | Tvättstuga | 20 år | Planerad | 41 000 kr |
| Byte passersystem "tagg" | Installationer | Passersystem | 15 år | Planerad | 110 000 kr |
| Förstudie balkong | Fasader | Balkong/terrass | 50 år | Planerad | 48 000 kr |
| Förstudie el fastigheten | Installationer | El. Fastigheten | 50 år | Planerad | 48 000 kr |
| OVK (obligatorisk ventilationskontroll) flerbostadshus (FT/FTX-system, per lägenhet) | Installationer | Kontroller/Besiktningar | 3 år | Planerad | 25 000 kr |
| Rensa ventilationskanal (per lägenhet) | Installationer | Fläkt | 20 år | Planerad | 99 000 kr |

440 000 kr

2030

| Åtgärd | Kategori | Läge | Intervall | Status | Totalt pris Inkl. moms |
|--|----------------|-------------------------|-----------|----------|---------------------------|
| Besiktning lekplats | Mark | Kontroller/Besiktningar | 1 år | Planerad | 1 kr |
| Byta belysningsarmatur - garage | Invändigt | Garage/parkering | 20 år | Planerad | 65 000 kr |
| Byta belysningsarmatur plafonder - trapphus, källare, vind | Invändigt | Belysning | 30 år | Planerad | 256 000 kr |
| Byta belysningspollare | Mark | Belysning | 20 år | Planerad | 55 000 kr |
| Byta centrifug | Installationer | Tvättstuga | 50 år | Planerad | 28 000 kr |
| Byta elmangel bänkmodell | Installationer | Tvättstuga | 20 år | Planerad | 7 000 kr |
| Byta garageport | Invändigt | Garage/parkering | 50 år | Planerad | 41 000 kr |
| Byta portautomatik/garageportmotor garageport | Invändigt | Garage/parkering | 30 år | Planerad | 14 000 kr |
| Byta tappvattenledningar | Installationer | VA-stammar | 50 år | Planerad | 3 960 000 kr |
| Byte belysning - Passage / Återvinning / miljörum | Fasader | Belysning | 30 år | Planerad | 33 000 kr |
| Byte belysning mark, pollare/stolpar | Mark | Belysning | 30 år | Planerad | 10 000 kr |
| Byte elserviscentral | Installationer | El. Fastigheten | 50 år | Planerad | 344 000 kr |
| Byte elstigare inklusive trådning | Installationer | El. Fastigheten | 50 år | Planerad | 743 000 kr |
| Byte entréparti - Dörrar / port | Fasader | Dörrar entré | 45 år | Planerad | 96 000 kr |
| Byte lekutrustning | Mark | Utemiljö | 15 år | Planerad | 41 000 kr |
| Förstudie fasad | Fasader | Fasad | 30 år | Planerad | 48 000 kr |
| Gjuta om balkongplatta betong | Fasader | Balkong/terrass | 50 år | Planerad | 1 320 000 kr |
| Modernisering hiss | Installationer | Hiss | 50 år | Planerad | 481 000 kr |
| Måla balkongplatta betong (ovansida och undersida) | Fasader | Balkong/terrass | 15 år | Planerad | 206 000 kr |

7 747 000 kr

2031

| Åtgärd | Kategori | Läge | Intervall | Status | Totalt pris Inkl. moms |
|---|----------------|-------------------------|-----------|----------|---------------------------|
| Besiktning lekplats | Mark | Kontroller/Besiktningar | 1 år | Planerad | 1 kr |
| Slam och bensinavskiljare - Spolning | Installationer | Övrigt | 5 år | Planerad | 7 000 kr |

7 000 kr

2032

| Åtgärd | Kategori | Läge | Intervall | Status | Totalt pris Inkl. moms |
|---|----------------|-------------------------|-----------|----------|---------------------------|
| Besiktning lekplats | Mark | Kontroller/Besiktningar | 1 år | Planerad | 1 kr |
| OVK (obligatorisk ventilationskontroll) flerbostadshus (FT/FTX-system, per lägenhet) | Installationer | Kontroller/Besiktningar | 3 år | Planerad | 25 000 kr |

25 000 kr

2033

| Åtgärd | Kategori | Läge | Intervall | Status | Totalt pris Inkl. moms |
|---|----------------|-------------------------|-----------|----------|---------------------------|
| Besiktning lekplats | Mark | Kontroller/Besiktningar | 1 år | Planerad | 1 kr |
| Byta akustikplatta tak | Invändigt | Källare | 40 år | Planerad | 76 000 kr |
| Byta handfat/tvättställ inkl blandare | Installationer | Tvättstuga | 30 år | Planerad | 8 000 kr |
| Byta kakelväggar - Tvättstuga | Invändigt | Tvättstuga | 30 år | Planerad | 278 000 kr |
| Byta klinkergolv - Tvättstuga | Invändigt | Tvättstuga | 30 år | Planerad | 126 000 kr |
| Byta parkbänk/utomhussoffa | Mark | Utemiljö | 20 år | Planerad | 11 000 kr |
| Byta toalett/wc-stol | Installationer | Tvättstuga | 30 år | Planerad | 6 000 kr |
| Byta tvättbänk rostfritt stål inkl blandare | Installationer | Tvättstuga | 30 år | Planerad | 10 000 kr |
| Byta övervakningskamera | Installationer | Passersystem | 20 år | Planerad | 34 000 kr |
| Byte glasblock (fönsterpartier) | Fasader | Fönster | 30 år | Planerad | 28 000 kr |
| Renovering styrelserum | Invändigt | Vind | 40 år | Planerad | 103 000 kr |
| Stampolning | Installationer | VA-stammar | 7 år | Planerad | 74 000 kr |

755 000 kr

2034

| Åtgärd | Kategori | Läge | Intervall | Status | Totalt pris Inkl. moms |
|----------------------------|----------------|-------------------------|-----------|----------|---------------------------|
| Besiktning lekplats | Mark | Kontroller/Besiktningar | 1 år | Planerad | 1 kr |
| Byta taklucka | Tak | Tak | 40 år | Planerad | 15 000 kr |
| Förstudie tak | Tak | Tak | 40 år | Planerad | 48 000 kr |
| Olja parkbänk/utomhussoffa | Mark | Utemiljö | 10 år | Planerad | 800 kr |
| Radonmätning | Installationer | Kontroller/Besiktningar | 10 år | Planerad | 1 kr |

64 000 kr

2035

| Åtgärd | Kategori | Läge | Intervall | Status | Totalt pris Inkl. moms |
|--|----------------|-------------------------|-----------|----------|---------------------------|
| Besiktning lekplats | Mark | Kontroller/Besiktningar | 1 år | Planerad | 1 kr |
| Byta betongpannor/takpannor av betong (inkl byte av papp och läkt) | Tak | Tak | 40 år | Planerad | 2 001 000 kr |
| Byta gallergrindar - garageplats | Invändigt | Garage/parkering | 30 år | Planerad | 330 000 kr |
| Byta plåtdetaljer på fasad | Fasader | Fasad | 40 år | Planerad | 76 000 kr |
| Byta plåtdetaljer på tak | Tak | Tak | 40 år | Planerad | 393 000 kr |
| Byta profilerad takplåt (passage, garagedörr) | Fasader | Fasad | 40 år | Planerad | 48 000 kr |
| Byta slipers | Mark | Utemiljö | 20 år | Planerad | 21 000 kr |
| Byte alu fönster | Fasader | Fönster | 50 år | Planerad | 2 585 000 kr |
| Byte alu fönsterdörr | Fasader | Fönsterdörrar | 50 år | Planerad | 564 000 kr |
| Byte entréparti - Grind | Fasader | Dörrar entré | 50 år | Planerad | 55 000 kr |
| Foga om tegelfasad | Fasader | Fasad | 40 år | Planerad | 1 870 000 kr |
| Laga betong - Skiljeväggar balkonger | Fasader | Balkong/terrass | 20 år | Planerad | 69 000 kr |
| Laga sockel betong | Fasader | Fasad | 20 år | Planerad | 95 000 kr |
| Måla trappräcke (2 trapphus) | Invändigt | Allmänna utrymmen | 10 år | Planerad | 31 000 kr |
| Målning golv soprum | Invändigt | Avfallshantering | 15 år | Planerad | 5 000 kr |
| Målning källargolv betongfärg | Invändigt | Källare | 30 år | Planerad | 220 000 kr |
| Omläggning marksten | Mark | Utemiljö | 30 år | Planerad | 124 000 kr |
| OVK (obligatorisk ventilationskontroll) flerbostadshus (FT/FTX-system, per lägenhet) | Installationer | Kontroller/Besiktningar | 3 år | Planerad | 25 000 kr |

8 510 000 kr

2036

| Åtgärd | Kategori | Läge | Intervall | Status | Totalt pris Inkl. moms |
|---|----------------|-------------------------|-----------|----------|---------------------------|
| Besiktning lekplats | Mark | Kontroller/Besiktningar | 1 år | Planerad | 1 kr |
| Byte fjärrvärmecentral | Installationer | Energicentral | 20 år | Planerad | 413 000 kr |
| Slam och bensinavskiljare - Spolning | Installationer | Övrigt | 5 år | Planerad | 7 000 kr |
| | | | | | 419 000 kr |

2037

| Åtgärd | Kategori | Läge | Intervall | Status | Totalt pris Inkl. moms |
|---------------------|----------|-------------------------|-----------|----------|---------------------------|
| Besiktning lekplats | Mark | Kontroller/Besiktningar | 1 år | Planerad | 1 kr |
| | | | | | 1 kr |

2038

| Åtgärd | Kategori | Läge | Intervall | Status | Totalt pris Inkl. moms |
|---|----------------|-------------------------|-----------|----------|---------------------------|
| Besiktning lekplats | Mark | Kontroller/Besiktningar | 1 år | Planerad | 1 kr |
| Byta brandvarnare - lgh | Installationer | Brand | 20 år | Planerad | 50 000 kr |
| Byta trädörr | Invändigt | Dörrar. Utrymmen | 30 år | Planerad | 116 000 kr |
| Energideklaration(15-50 lgh) | Installationer | Kontroller/Besiktningar | 10 år | Planerad | 1 kr |
| OVK (obligatorisk ventilationskontroll) flerbostadshus (FT/FTX-system, per lägenhet) | Installationer | Kontroller/Besiktningar | 3 år | Planerad | 25 000 kr |
| | | | | | 190 000 kr |

2039

| Åtgärd | Kategori | Läge | Intervall | Status | Totalt pris Inkl. moms |
|--|----------------|-------------------------|-----------|----------|---------------------------|
| Besiktning lekplats | Mark | Kontroller/Besiktningar | 1 år | Planerad | 1 kr |
| Byta brandvarnare - gemensamma utrymmen | Installationer | Brand | 20 år | Planerad | 28 000 kr |
| Byte dörrautomatik | Installationer | Dörrar entré | 15 år | Planerad | 21 000 kr |
| Förstudie Va-Stammar | Installationer | VA-stammar | 50 år | Planerad | 48 000 kr |
| | | | | | 96 000 kr |

2040

| Åtgärd | Kategori | Läge | Intervall | Status | Totalt pris Inkl. moms |
|---|----------------|-------------------------|-----------|----------|---------------------------|
| Besiktning lekplats | Mark | Kontroller/Besiktningar | 1 år | Planerad | 1 kr |
| Byta radiatorer/element i hel lägenhet | Installationer | VA-stammar | 60 år | Planerad | 1 485 000 kr |
| Byta värmeledningar (flerbostadshus, pris per lägenhet) | Installationer | VA-stammar | 60 år | Planerad | 2 970 000 kr |
| Målning dörrar - Trä | Invändigt | Dörrar. Utrymmen | 15 år | Planerad | 24 000 kr |
| Målning ytskikt soprum | Invändigt | Avfallshantering | 15 år | Planerad | 28 000 kr |
| Stamspolning | Installationer | VA-stammar | 7 år | Planerad | 74 000 kr |
| | | | | | 4 581 000 kr |

2041

| Åtgärd | Kategori | Läge | Intervall | Status | Totalt pris Inkl. moms |
|--|----------------|-------------------------|-----------|----------|---------------------------|
| Besiktning lekplats | Mark | Kontroller/Besiktningar | 1 år | Planerad | 1 kr |
| OVK (obligatorisk ventilationskontroll) flerbostadshus (FT/FTX-system, per lägenhet) | Installationer | Kontroller/Besiktningar | 3 år | Planerad | 25 000 kr |
| Slam och bensinavskiljare - Spolning | Installationer | Övrigt | 5 år | Planerad | 7 000 kr |
| Slamsuga brunn /spola dagvattenledningar | Installationer | VA-stammar | 15 år | Planerad | 21 000 kr |

52 000 kr

2042

| Åtgärd | Kategori | Läge | Intervall | Status | Totalt pris Inkl. moms |
|-------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|----------|---------------------------|
| Besiktning lekplats | Mark | Kontroller/Besiktningar | 1 år | Planerad | 1 kr |
| Dammbinda betonggolv - garage | Invändigt | Garage/parkering | 15 år | Planerad | 99 000 kr |

99 000 kr

2043

| Åtgärd | Kategori | Läge | Intervall | Status | Totalt pris Inkl. moms |
|---|----------------|-------------------------|-----------|----------|---------------------------|
| Besiktning lekplats | Mark | Kontroller/Besiktningar | 1 år | Planerad | 1 kr |
| Byta termostatventiler till radiatorer/element i hel lägenhet | Installationer | VA-stammar | 30 år | Planerad | 248 000 kr |
| Byta tvättmaskin | Installationer | Städ | 15 år | Planerad | 11 000 kr |
| Byte termostatventiler, injustering av värmesystem | Installationer | Termostatventiler | 15 år | Planerad | 74 000 kr |
| Byte tvättmaskin - W555H | Installationer | Tvättstuga | 15 år | Planerad | 69 000 kr |
| Byte tvättmaskin - W555H | Installationer | Tvättstuga | 15 år | Planerad | 69 000 kr |
| Byte tvättmaskin - W555H | Installationer | Tvättstuga | 15 år | Planerad | 69 000 kr |
| Byte tvättmaskin - W575H | Installationer | Tvättstuga | 15 år | Planerad | 69 000 kr |

608 000 kr

2044

| Åtgärd | Kategori | Läge | Intervall | Status | Totalt pris Inkl. moms |
|--|----------------|-------------------------|-----------|----------|---------------------------|
| Besiktning lekplats | Mark | Kontroller/Besiktningar | 1 år | Planerad | 1 kr |
| Byta djupbrunnspump | Installationer | Övrigt | 15 år | Planerad | 69 000 kr |
| Byte passersystem "tagg" | Installationer | Passersystem | 15 år | Planerad | 110 000 kr |
| Olja parkbänk/utomhussoffa | Mark | Utemiljö | 10 år | Planerad | 800 kr |
| OVK (obligatorisk ventilationskontroll) flerbostadshus (FT/FTX-system, per lägenhet) | Installationer | Kontroller/Besiktningar | 3 år | Planerad | 25 000 kr |
| Radonmätning | Installationer | Kontroller/Besiktningar | 10 år | Planerad | 1 kr |

204 000 kr

2045

| Åtgärd | Kategori | Läge | Intervall | Status | Totalt pris Inkl. moms |
|--|-----------|-------------------------|-----------|----------|---------------------------|
| Besiktning lekplats | Mark | Kontroller/Besiktningar | 1 år | Planerad | 1 kr |
| Byta trästaket - uteplats | Mark | Utemiljö | 20 år | Planerad | 6 000 kr |
| Byta trästaket mot grannar | Mark | Utemiljö | 20 år | Planerad | 37 000 kr |
| Byte lekutrustning | Mark | Utemiljö | 15 år | Planerad | 41 000 kr |
| Måla balkongplatta betong (ovansida och undersida) | Fasader | Balkong/terrass | 15 år | Planerad | 206 000 kr |
| Måla profilerad takplåt (passage, garagedfart) | Fasader | Fasad | 10 år | Planerad | 34 000 kr |
| Måla trappräcke (2 trapphus) | Invändigt | Allmänna utrymmen | 10 år | Planerad | 31 000 kr |
| Måla väggar och tak trapphus | Invändigt | Allmänna utrymmen | 20 år | Planerad | 481 000 kr |

837 000 kr

2046

| Åtgärd | Kategori | Läge | Intervall | Status | Totalt pris Inkl. moms |
|---|----------------|-------------------------|-----------|----------|---------------------------|
| Besiktning lekplats | Mark | Kontroller/Besiktningar | 1 år | Planerad | 1 kr |
| Slam och bensinavskiljare - Spolning | Installationer | Övrigt | 5 år | Planerad | 7 000 kr |

7 000 kr

2047

| Åtgärd | Kategori | Läge | Intervall | Status | Totalt pris Inkl. moms |
|---|----------------|-------------------------|-----------|----------|---------------------------|
| Besiktning lekplats | Mark | Kontroller/Besiktningar | 1 år | Planerad | 1 kr |
| OVK (obligatorisk ventilationskontroll) flerbostadshus (FT/FTX-system, per lägenhet) | Installationer | Kontroller/Besiktningar | 3 år | Planerad | 25 000 kr |
| Stampolning | Installationer | VA-stammar | 7 år | Planerad | 74 000 kr |

99 000 kr

2048

| Åtgärd | Kategori | Läge | Intervall | Status | Totalt pris Inkl. moms |
|---|----------------|-------------------------|-----------|----------|---------------------------|
| Besiktning lekplats | Mark | Kontroller/Besiktningar | 1 år | Planerad | 1 kr |
| Byta bastudörr | Invändigt | Källare | 20 år | Planerad | 10 000 kr |
| Byta hygrotork/torkrumsfläkt | Installationer | Tvättstuga | 20 år | Planerad | 83 000 kr |
| Byta ståldörr | Invändigt | Dörrar. Utrymmen | 40 år | Planerad | 501 000 kr |
| Byta torkskåp (ca 4 kg) | Installationer | Tvättstuga | 20 år | Planerad | 14 000 kr |
| Byta torktumlare (ca 10 kg) - Compasspro | Installationer | Tvättstuga | 20 år | Planerad | 62 000 kr |
| Byta torktumlare (ca 10 kg) - T3190 | Installationer | Tvättstuga | 20 år | Planerad | 62 000 kr |
| Byte torkskåp | Installationer | Tvättstuga | 20 år | Planerad | 31 000 kr |
| Energideklaration(15-50 lgh) | Installationer | Kontroller/Besiktningar | 10 år | Planerad | 1 kr |
| Hissbyte komplett | Installationer | Hiss | 50 år | Planerad | 1 100 000 kr |

1 861 000 kr

2049

| Åtgärd | Kategori | Läge | Intervall | Status | Totalt pris Inkl. moms |
|--|----------------|-------------------------|-----------|----------|---------------------------|
| Besiktning lekplats | Mark | Kontroller/Besiktningar | 1 år | Planerad | 1 kr |
| Byta tvättstugebokningstavla digital | Installationer | Tvättstuga | 20 år | Planerad | 41 000 kr |
| Rensa ventilationskanal (per lägenhet) | Installationer | Fläkt | 20 år | Planerad | 99 000 kr |

140 000 kr

2050

| Åtgärd | Kategori | Läge | Intervall | Status | Totalt pris Inkl. moms |
|--|----------------|-------------------------|-----------|----------|---------------------------|
| Besiktning lekplats | Mark | Kontroller/Besiktningar | 1 år | Planerad | 1 kr |
| Byta belysningsarmatur - garage | Invändigt | Garage/parkering | 20 år | Planerad | 65 000 kr |
| Byta belysningspollare | Mark | Belysning | 20 år | Planerad | 55 000 kr |
| Byta elmangel bänkmödel | Installationer | Tvättstuga | 20 år | Planerad | 7 000 kr |
| Måla korrigerad plåt (innertak) | Fasader | Balkong/terrass | 20 år | Planerad | 12 000 kr |
| Målning dörrar - Plåt | Invändigt | Dörrar. Utrymmen | 25 år | Planerad | 143 000 kr |
| Målning golv soprum | Invändigt | Avfallshantering | 15 år | Planerad | 5 000 kr |
| OVK (obligatorisk ventilationskontroll) flerbostadshus (FT/FTX-system, per lägenhet) | Installationer | Kontroller/Besiktningar | 3 år | Planerad | 25 000 kr |

312 000 kr

2051

| Åtgärd | Kategori | Läge | Intervall | Status | Totalt pris Inkl. moms |
|--------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------|----------|---------------------------|
| Besiktning lekplats | Mark | Kontroller/Besiktningar | 1 år | Planerad | 1 kr |
| Byta bastuaggregat | Invändigt | Källare | 30 år | Planerad | 21 000 kr |
| Slam och bensinavskiljare - Spolning | Installationer | Övrigt | 5 år | Planerad | 7 000 kr |

28 000 kr

2052

| Åtgärd | Kategori | Läge | Intervall | Status | Totalt pris Inkl. moms |
|---------------------|----------|-------------------------|-----------|----------|---------------------------|
| Besiktning lekplats | Mark | Kontroller/Besiktningar | 1 år | Planerad | 1 kr |

1 kr

2053

| Åtgärd | Kategori | Läge | Intervall | Status | Totalt pris Inkl. moms |
|--|----------------|-------------------------|-----------|----------|---------------------------|
| Besiktning lekplats | Mark | Kontroller/Besiktningar | 1 år | Planerad | 1 kr |
| Byta parkbänk/utomhussoffa | Mark | Utemiljö | 20 år | Planerad | 11 000 kr |
| Byta övervakningskamera | Installationer | Passersystem | 20 år | Planerad | 34 000 kr |
| OVK (obligatorisk ventilationskontroll) flerbostadshus (FT/FTX-system, per lägenhet) | Installationer | Kontroller/Besiktningar | 3 år | Planerad | 25 000 kr |

70 000 kr

2054

| Åtgärd | Kategori | Läge | Intervall | Status | Totalt pris Inkl. moms |
|----------------------------|----------------|-------------------------|-----------|----------|---------------------------|
| Besiktning lekplats | Mark | Kontroller/Besiktningar | 1 år | Planerad | 1 kr |
| Byte dörrautomatik | Installationer | Dörrar entré | 15 år | Planerad | 21 000 kr |
| Olja parkbänk/utomhussoffa | Mark | Utemiljö | 10 år | Planerad | 800 kr |
| Radonmätning | Installationer | Kontroller/Besiktningar | 10 år | Planerad | 1 kr |
| Stampsolning | Installationer | VA-stammar | 7 år | Planerad | 74 000 kr |

96 000 kr

2055

| Åtgärd | Kategori | Läge | Intervall | Status | Totalt pris Inkl. moms |
|--|-----------|-------------------------|-----------|----------|---------------------------|
| Besiktning lekplats | Mark | Kontroller/Besiktningar | 1 år | Planerad | 1 kr |
| Byta röklucka | Tak | Tak | 30 år | Planerad | 96 000 kr |
| Byta slipers | Mark | Utemiljö | 20 år | Planerad | 21 000 kr |
| Byte stuprör (samköras med fasad) | Fasader | Avvattningssystem | 30 år | Planerad | 57 000 kr |
| Laga betong - Skiljeväggar balkonger | Fasader | Balkong/terrass | 20 år | Planerad | 69 000 kr |
| Laga sockel betong | Fasader | Fasad | 20 år | Planerad | 95 000 kr |
| Måla profilerad takplåt (passage, garagedfart) | Fasader | Fasad | 10 år | Planerad | 34 000 kr |
| Måla trappräcke (2 trapphus) | Invändigt | Allmänna utrymmen | 10 år | Planerad | 31 000 kr |
| Målning dörrar - Trä | Invändigt | Dörrar. Utrymmen | 15 år | Planerad | 24 000 kr |
| Målning källarväggar | Invändigt | Källare | 30 år | Planerad | 241 000 kr |
| Målning plåtdetaljer fasad med noxyde | Fasader | Fasad | 20 år | Planerad | 22 000 kr |
| Målning plåtdetaljer tak med noxyde | Tak | Tak | 20 år | Planerad | 116 000 kr |
| Målning ytskikt soprum | Invändigt | Avfallshantering | 15 år | Planerad | 28 000 kr |

833 000 kr

2056

| Åtgärd | Kategori | Läge | Intervall | Status | Totalt pris Inkl. moms |
|--|----------------|-------------------------|-----------|----------|---------------------------|
| Besiktning lekplats | Mark | Kontroller/Besiktningar | 1 år | Planerad | 1 kr |
| Byte fjärrvärmecentral | Installationer | Energicentral | 20 år | Planerad | 413 000 kr |
| OVK (obligatorisk ventilationskontroll) flerbostadshus (FT/FTX-system, per lägenhet) | Installationer | Kontroller/Besiktningar | 3 år | Planerad | 25 000 kr |
| Slam och bensinavskiljare - Spolning | Installationer | Övrigt | 5 år | Planerad | 7 000 kr |
| Slamsuga brunn /spola dagvattenledning | Installationer | VA-stammar | 15 år | Planerad | 21 000 kr |

465 000 kr

2057

| Åtgärd | Kategori | Läge | Intervall | Status | Totalt pris Inkl. moms |
|-------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|----------|---------------------------|
| Besiktning lekplats | Mark | Kontroller/Besiktningar | 1 år | Planerad | 1 kr |
| Dammbinda betonggolv - garage | Invändigt | Garage/parkering | 15 år | Planerad | 99 000 kr |

99 000 kr

2058

| Åtgärd | Kategori | Läge | Intervall | Status | Totalt pris Inkl. moms |
|--|----------------|-------------------------|-----------|----------|---------------------------|
| Besiktning lekplats | Mark | Kontroller/Besiktningar | 1 år | Planerad | 1 kr |
| Byta avfuktningssaggregat/torkrumsavfuktare | Installationer | Tvättstuga | 30 år | Planerad | 55 000 kr |
| Byta brandvarnare - lgh | Installationer | Brand | 20 år | Planerad | 50 000 kr |
| Byta handfat/tvättställ inkl blandare | Invändigt | Källare | 30 år | Planerad | 8 000 kr |
| Byta toalett/wc-stol | Invändigt | Källare | 30 år | Planerad | 6 000 kr |
| Byta tvättmaskin | Installationer | Städ | 15 år | Planerad | 11 000 kr |
| Byta tvättställ - Städ | Installationer | Städ | 30 år | Planerad | 6 000 kr |
| Byte termostatventiler, injustering av värmesystem | Installationer | Termostatventiler | 15 år | Planerad | 74 000 kr |
| Byte tvättmaskin - W555H | Installationer | Tvättstuga | 15 år | Planerad | 69 000 kr |
| Byte tvättmaskin - W555H | Installationer | Tvättstuga | 15 år | Planerad | 69 000 kr |
| Byte tvättmaskin - W555H | Installationer | Tvättstuga | 15 år | Planerad | 69 000 kr |
| Byte tvättmaskin - W575H | Installationer | Tvättstuga | 15 år | Planerad | 69 000 kr |
| Energideklaration(15-50 lgh) | Installationer | Kontroller/Besiktningar | 10 år | Planerad | 1 kr |
| Renovering FTX-fläkt 4 aggregat | Installationer | Fläkt | 30 år | Planerad | 550 000 kr |

**1 035 000
kr**

2059

| Åtgärd | Kategori | Läge | Intervall | Status | Totalt pris Inkl. moms |
|---|----------------|-------------------------|-----------|----------|---------------------------|
| Besiktning lekplats | Mark | Kontroller/Besiktningar | 1 år | Planerad | 1 kr |
| Byta brandvarnare - gemensamma utrymmen | Installationer | Brand | 20 år | Planerad | 28 000 kr |
| Byta djupbrunnspump | Installationer | Övrigt | 15 år | Planerad | 69 000 kr |
| Byte passersystem "tagg" | Installationer | Passersystem | 15 år | Planerad | 110 000 kr |
| OVK (obligatorisk ventilationskontroll) flerbostadshus (FT/FTX-system, per lägenhet) | Installationer | Kontroller/Besiktningar | 3 år | Planerad | 25 000 kr |

231 000 kr

2060

| Åtgärd | Kategori | Läge | Intervall | Status | Totalt pris Inkl. moms |
|---|-----------|-------------------------|-----------|----------|---------------------------|
| Besiktning lekplats | Mark | Kontroller/Besiktningar | 1 år | Planerad | 1 kr |
| Byta belysningsarmatur plafonder - trapphus, källare, vind | Invändigt | Belysning | 30 år | Planerad | 256 000 kr |
| Byta portautomatik/garageportmotor garageport | Invändigt | Garage/parkering | 30 år | Planerad | 14 000 kr |
| Byte belysning - Passage / Återvinning / miljörum | Fasader | Belysning | 30 år | Planerad | 33 000 kr |
| Byte belysning mark, pollare/stolpar | Mark | Belysning | 30 år | Planerad | 10 000 kr |
| Byte lekutrustning | Mark | Utemiljö | 15 år | Planerad | 41 000 kr |
| Förstudie fasad | Fasader | Fasad | 30 år | Planerad | 48 000 kr |
| Måla balkongplatta betong (ovansida och undersida) | Fasader | Balkong/terrass | 15 år | Planerad | 206 000 kr |

608 000 kr

2061

| Åtgärd | Kategori | Läge | Intervall | Status | Totalt pris Inkl. moms |
|---|----------------|-------------------------|-----------|----------|---------------------------|
| Besiktning lekplats | Mark | Kontroller/Besiktningar | 1 år | Planerad | 1 kr |
| Slam och bensinavskiljare - Spolning | Installationer | Övrigt | 5 år | Planerad | 7 000 kr |
| Stamspolning | Installationer | VA-stammar | 7 år | Planerad | 74 000 kr |
| | | | | | 81 000 kr |

2062

| Åtgärd | Kategori | Läge | Intervall | Status | Totalt pris Inkl. moms |
|---|----------------|-------------------------|-----------|----------|---------------------------|
| Besiktning lekplats | Mark | Kontroller/Besiktningar | 1 år | Planerad | 1 kr |
| Byta säkerhetsdörr lägenhet | Invändigt | Allmänna utrymmen | 40 år | Planerad | 891 000 kr |
| OVK (obligatorisk ventilationskontroll) flerbostadshus (FT/FTX-system, per lägenhet) | Installationer | Kontroller/Besiktningar | 3 år | Planerad | 25 000 kr |
| | | | | | 916 000 kr |

2063

| Åtgärd | Kategori | Läge | Intervall | Status | Totalt pris Inkl. moms |
|--|----------------|-------------------------|-----------|----------|---------------------------|
| Besiktning lekplats | Mark | Kontroller/Besiktningar | 1 år | Planerad | 1 kr |
| Byta handfat/tvättställ inkl blandare | Installationer | Tvättstuga | 30 år | Planerad | 8 000 kr |
| Byta kakelväggar - Tvättstuga | Invändigt | Tvättstuga | 30 år | Planerad | 278 000 kr |
| Byta klinkergolv - Tvättstuga | Invändigt | Tvättstuga | 30 år | Planerad | 126 000 kr |
| Byta toalett/wc-stol | Installationer | Tvättstuga | 30 år | Planerad | 6 000 kr |
| Byta tvättbänk rostfritt stål inkl blandare | Installationer | Tvättstuga | 30 år | Planerad | 10 000 kr |
| Byte glasblock (fönsterpartier) | Fasader | Fönster | 30 år | Planerad | 28 000 kr |
| | | | | | 456 000 kr |

2064

| Åtgärd | Kategori | Läge | Intervall | Status | Totalt pris Inkl. moms |
|----------------------------|----------------|-------------------------|-----------|----------|---------------------------|
| Besiktning lekplats | Mark | Kontroller/Besiktningar | 1 år | Planerad | 1 kr |
| Olja parkbänk/utomhussoffa | Mark | Utemiljö | 10 år | Planerad | 800 kr |
| Radonmätning | Installationer | Kontroller/Besiktningar | 10 år | Planerad | 1 kr |
| | | | | | 800 kr |

2065

| Åtgärd | Kategori | Läge | Intervall | Status | Totalt pris Inkl. moms |
|--|----------------|-------------------------|-----------|----------|---------------------------|
| Besiktning lekplats | Mark | Kontroller/Besiktningar | 1 år | Planerad | 1 kr |
| Byta gallergrindar - garageplats | Invändigt | Garage/parkering | 30 år | Planerad | 330 000 kr |
| Byta trästaket - uteplats | Mark | Utemiljö | 20 år | Planerad | 6 000 kr |
| Byta trästaket mot grannar | Mark | Utemiljö | 20 år | Planerad | 37 000 kr |
| Byte hänggränna(samköras med tak) | Tak | Avvattningssystem | 40 år | Planerad | 87 000 kr |
| Måla profilerad takplåt (passage, garagedörr) | Fasader | Fasad | 10 år | Planerad | 34 000 kr |
| Måla trappräcke (2 trapphus) | Invändigt | Allmänna utrymmen | 10 år | Planerad | 31 000 kr |
| Måla väggar och tak trapphus | Invändigt | Allmänna utrymmen | 20 år | Planerad | 481 000 kr |
| Målning golv soprum | Invändigt | Avfallshantering | 15 år | Planerad | 5 000 kr |
| Målning källargolv betongfärg | Invändigt | Källare | 30 år | Planerad | 220 000 kr |
| Omläggning marksten | Mark | Utemiljö | 30 år | Planerad | 124 000 kr |
| OVK (obligatorisk ventilationskontroll) flerbostadshus (FT/FTX-system, per lägenhet) | Installationer | Kontroller/Besiktningar | 3 år | Planerad | 25 000 kr |
| | | | | | 1 380 000 kr |

2066

| Åtgärd | Kategori | Läge | Intervall | Status | Totalt pris Inkl. moms |
|---|----------------|-------------------------|-----------|----------|---------------------------|
| Besiktning lekplats | Mark | Kontroller/Besiktningar | 1 år | Planerad | 1 kr |
| Slam och bensinavskiljare - Spolning | Installationer | Övrigt | 5 år | Planerad | 7 000 kr |

7 000 kr

2067

| Åtgärd | Kategori | Läge | Intervall | Status | Totalt pris Inkl. moms |
|---|----------------|-------------------------|-----------|----------|---------------------------|
| Besiktning lekplats | Mark | Kontroller/Besiktningar | 1 år | Planerad | 1 kr |
| Relina avloppsstammar/avloppsrör, per lägenhet | Installationer | VA-stammar | 40 år | Planerad | 1 980 000 kr |

1 980 000 kr

2068

| Åtgärd | Kategori | Läge | Intervall | Status | Totalt pris Inkl. moms |
|--|----------------|-------------------------|-----------|----------|---------------------------|
| Besiktning lekplats | Mark | Kontroller/Besiktningar | 1 år | Planerad | 1 kr |
| Byta bastudörr | Invändigt | Källare | 20 år | Planerad | 10 000 kr |
| Byta hygrotork/torkrumsfläkt | Installationer | Tvättstuga | 20 år | Planerad | 83 000 kr |
| Byta korrigerad plåt (innertak) | Fasader | Balkong/terrass | 40 år | Planerad | 31 000 kr |
| Byta torkskåp (ca 4 kg) | Installationer | Tvättstuga | 20 år | Planerad | 14 000 kr |
| Byta torktumlare (ca 10 kg) - Compasspro | Installationer | Tvättstuga | 20 år | Planerad | 62 000 kr |
| Byta torktumlare (ca 10 kg) - T3190 | Installationer | Tvättstuga | 20 år | Planerad | 62 000 kr |
| Byta trädörr | Invändigt | Dörrar. Utrymmen | 30 år | Planerad | 116 000 kr |
| Byte torkskåp | Installationer | Tvättstuga | 20 år | Planerad | 31 000 kr |
| Energideklaration(15-50 lgh) | Installationer | Kontroller/Besiktningar | 10 år | Planerad | 1 kr |
| OVK (obligatorisk ventilationskontroll) flerbostadshus (FT/FTX-system, per lägenhet) | Installationer | Kontroller/Besiktningar | 3 år | Planerad | 25 000 kr |
| Stamspolning | Installationer | VA-stammar | 7 år | Planerad | 74 000 kr |

506 000 kr

2069

| Åtgärd | Kategori | Läge | Intervall | Status | Totalt pris Inkl. moms |
|--|----------------|-------------------------|-----------|----------|---------------------------|
| Besiktning lekplats | Mark | Kontroller/Besiktningar | 1 år | Planerad | 1 kr |
| Byta tvättstugebokningstavla digital | Installationer | Tvättstuga | 20 år | Planerad | 41 000 kr |
| Byte dörrautomatik | Installationer | Dörrar entré | 15 år | Planerad | 21 000 kr |
| Rensa ventilationskanal (per lägenhet) | Installationer | Fläkt | 20 år | Planerad | 99 000 kr |

161 000 kr

2070

| Åtgärd | Kategori | Läge | Intervall | Status | Totalt pris Inkl. moms |
|---------------------------------|----------------|-------------------------|-----------|----------|---------------------------|
| Besiktning lekplats | Mark | Kontroller/Besiktningar | 1 år | Planerad | 1 kr |
| Byta belysningsarmatur - garage | Invändigt | Garage/parkering | 20 år | Planerad | 65 000 kr |
| Byta belysningspollare | Mark | Belysning | 20 år | Planerad | 55 000 kr |
| Byta elmangel bänkmodell | Installationer | Tvättstuga | 20 år | Planerad | 7 000 kr |
| Måla korrigerad plåt (innertak) | Fasader | Balkong/terrass | 20 år | Planerad | 12 000 kr |
| Målning dörrar - Trä | Invändigt | Dörrar. Utrymmen | 15 år | Planerad | 24 000 kr |
| Målning ytskikt soprum | Invändigt | Avfallshantering | 15 år | Planerad | 28 000 kr |

191 000 kr

2071

| Åtgärd | Kategori | Läge | Intervall | Status | Totalt pris Inkl. moms |
|--|----------------|-------------------------|-----------|----------|---------------------------|
| Besiktning lekplats | Mark | Kontroller/Besiktningar | 1 år | Planerad | 1 kr |
| OVK (obligatorisk ventilationskontroll) flerbostadshus (FT/FTX-system, per lägenhet) | Installationer | Kontroller/Besiktningar | 3 år | Planerad | 25 000 kr |
| Slam och bensinavskiljare - Spolning | Installationer | Övrigt | 5 år | Planerad | 7 000 kr |
| Slamsuga brunn /spola dagvattenledningar | Installationer | VA-stammar | 15 år | Planerad | 21 000 kr |

52 000 kr

2072

| Åtgärd | Kategori | Läge | Intervall | Status | Totalt pris Inkl. moms |
|-------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|----------|---------------------------|
| Besiktning lekplats | Mark | Kontroller/Besiktningar | 1 år | Planerad | 1 kr |
| Dammbinda betonggolv - garage | Invändigt | Garage/parkering | 15 år | Planerad | 99 000 kr |

99 000 kr

2073

| Åtgärd | Kategori | Läge | Intervall | Status | Totalt pris Inkl. moms |
|---|----------------|-------------------------|-----------|----------|---------------------------|
| Besiktning lekplats | Mark | Kontroller/Besiktningar | 1 år | Planerad | 1 kr |
| Byta akustikplatta tak | Invändigt | Källare | 40 år | Planerad | 76 000 kr |
| Byta parkbänk/utomhussoffa | Mark | Utemiljö | 20 år | Planerad | 11 000 kr |
| Byta termostatventiler till radiatorer/element i hel lägenhet | Installationer | VA-stammar | 30 år | Planerad | 248 000 kr |
| Byta tvättmaskin | Installationer | Städ | 15 år | Planerad | 11 000 kr |
| Byta övervakningskamera | Installationer | Passersystem | 20 år | Planerad | 34 000 kr |
| Byte termostatventiler, injustering av värmesystem | Installationer | Termostatventiler | 15 år | Planerad | 74 000 kr |
| Byte tvättmaskin - W555H | Installationer | Tvättstuga | 15 år | Planerad | 69 000 kr |
| Byte tvättmaskin - W555H | Installationer | Tvättstuga | 15 år | Planerad | 69 000 kr |
| Byte tvättmaskin - W555H | Installationer | Tvättstuga | 15 år | Planerad | 69 000 kr |
| Byte tvättmaskin - W575H | Installationer | Tvättstuga | 15 år | Planerad | 69 000 kr |
| Renovering styrelserum | Invändigt | Vind | 40 år | Planerad | 103 000 kr |

832 000 kr